100



PRIOR ART

Figure 1


205
207
200
202
232
232
232
214
Fuse
216
Fuse
224
217
219
204
210
212
226
220
250
206
208
222
enable signal 260
230
230

Figure 2



Figure 3



Figure 4


500
514
Fuse
516
Fuse
502
520
504
510
518
enable
signal
522
+
-
550

Figure 5